

CZ Infračervené pohybové čidlo LX 39

Infračervené pohybové čidlo slouží k automatickému spínání svítidel v prostoru (venkovním i vnitřním). Čidlo reaguje na teplo pohybujících se osob v detekčním poli. Po narušení detekčního pole se automaticky zapne připojené zařízení na nastavenou dobu.

Technické parametry


| | |
|-----------------------------|---------------------------------------|
| Napájení | 220 - 240 V~, 50 - 60 Hz |
| Maximální zátěž | 1200 W |
| Doba sepnutí | min. 8 s ±3 s max. 7 min ±2 min |
| Detekční úhel | 180 ° |
| Citlivost na světlo | < 3 lux - denní světlo (nastavitelné) |
| Detekční dosah | 12 m (< 24 ° C) |
| Provozní teplota | -20 °C - +40 °C |
| Relativní vlhkost prostředí | < 93 % |
| Instalační výška | 0,5 m ± 3,5 m |
| Detekční pohybová rychlost | 0,6 - 1,5 m/s |
| Spotřeba | 0,45 W (v pohotovostním stavu 0,1 W) |
| Krytí | IP44 |

Instalace

Čidlo instalujte na vhodné místo, kde nebude jeho činnost ovlivněna přímým prouděním teplého vzduchu např. od topidla nebo slunečního záření a jinými rušivými vlivy.


1. Odšroubujte zadní část krytu čidla (obr.)
2. Zvolte místo, kde chcete čidlo umístit.
3. Vyrtejte díry pro uchycení čidla a vložte přiložené hmoždinky.
4. Napájecí vodiče připojte ke svorkovnici dle obr., zadní kryt připevňte na stěnu a čidlo zkompletujte. Po instalaci otestujte všechny funkce a ujistěte se o správném nastavení.

Instalaci může provádět pouze osoba s příslušnou kvalifikací.



Nastavení

Snímaný prostor je možné nastavit pohyby nahoru a dolů. Aby snímaný prostor byl co největší, musí čidlo směřovat do strany, tj. napříč hledané plochy (viz obr.)




Doba sepnutí

Délka doby, po kterou bude např. svítidlo svítit, se nastavuje pomocí ovladače (viz obr.)

Regulace citlivosti na světlo

Regulace při jaké intenzitě světla má proběhnout sepnutí (viz obr.)



SK Infračervené pohybové čidlo LX 39

Infračervené pohybové čidlo slúži k automatickému spínaniu svetiel v priestore (vonkajšom i vnútornom). Čidlo reaguje na teplo pohybujúcich sa osôb v detekčnom poli. Po narušení detekčného pola sa automaticky zapne pripojené zariadenie na nastavenú dobu.

Technické parametre


| | |
|------------------------------|---------------------------------------|
| Napájanie | 220 - 240 V~, 50 - 60 Hz |
| Maximálna záťaž | 1200 W |
| Doba zopnutia | min. 8 s ±3 s max. 7 min ±2 min |
| Detekčný uhol | 180 ° |
| Citlivosť na svetlo | < 3 lux - denné svetlo (nastaviteľné) |
| Detekčný dosah | 12 m (< 24 ° C) |
| Pracovná teplota | -20 °C - +40 °C |
| Relatívna vlhkosť prostredia | < 93 % |
| Inštalácia výška | 0,5 m ± 3,5 m |
| Detekčná pohybová rýchlosť | 0,6 - 1,5 m/s |
| Spotreba | 0,45 W (v pohotovostnom stave 0,1 W) |
| Krytie | IP44 |

Inštalácia

Čidlo inštalujte na vhodné miesto, kde jeho činnosť nebude ovplyvnená priamym prúdením teplého vzduchu napr. od kúrenia, slnečným žiarením a inými rušivými vplyvmi.


1. Odšroubujte zadnú časť krytu čidla (obr. č.1)
2. Zvolte miesto, kde chcete čidlo umiestniť.
3. Vyrťajte diery pre uchytenie čidla (obr. č. 2) a vložte priložené hmoždinky.
4. Napájacie vodiče pripojte ku svorkovnici podľa obr. 3 a zadný kryt pripevnite na stenu a skompletujte čidlo. Po inštalácii otestujte všetky funkcie a uistite sa o správnom nastavení.

Inštaláciu môže vykonávať iba osoba s príslušnou kvalifikáciou.



Nastavenie

Detekčný (snímaný) priestor je možné nastaviť pohybmi nahor a nadol. Aby snímaný priestor bol čo najväčší, musí čidlo smerovať do strany, t. j. naprieč hľadanej plochy (viď. obr.)




Doba zopnutia

Dĺžka doby po ktorú bude napr. svietidlo svietiť sa nastavuje pomocou ovládača (viď. obr.)

Regulácia citlivosti na svetlo

Regulácia pri akej intenzite svetla má prebehnúť zopnutie (viď. obr.)



GB Infrared motion sensor switch LX 39

Infrared motion sensor switch is used for automatic switching of lamps in indoor or outdoor environments. The motion sensor switch detects heat of moving objects (in detection angle). When one enters the detection field, the motion sensor switch starts the controlled load at once for the preset time.


Technical specification

| | |
|-------------------------------|----------------------------------|
| Power source | 220 - 240V~, 50 - 60Hz |
| Maximum rated load | 1200W |
| Time-delay | min. 8 s ±3 s; max. 7 min ±2 min |
| Detection angle | 180 ° |
| Ambient light | < 3 lux - daylight (adjustable) |
| Detection distance | 12m (< 24 ° C) |
| Working temperature | -20 °C - +40 °C |
| Working humidity | < 93 % |
| Installation height | 0,5m ± 3,5m |
| Detection motion speed | 0,6 - 1,5 m/s |
| Power consumption | 0,45W (static 0,1W) |
| Weatherproof rating (IP code) | IP44 |

Installation


Install the motion sensor switch on a suitable place where his usage will not be effected by direct heat flow (from heaters, direct sun etc.) and other disturbing factors.

1. Loosen the screws on the back side of the cover (picture no.1)
2. Choose a place where you wish to place the sensor switch.
3. Drill holes for fixing (picture no. 2) and insert included fasteners (wall plugs)
4. Connect leads to the terminal board (see picture no. 3) and fix the back cover on the wall, make out the motion sensor switch. Test all functions after the installation and check if the switch is correctly installed. Only professional with adequate qualification should mount the motion sensor switch.



Setting

Detection field is possible to be set by moving the motion sensor switch up and down. To get the maximum detection angle, the sensor switch must point to the side, i.e. across supervised premises (see the picture below)




Time-delay

You can set the time-delay of the lamp by a switch button (see the picture below)

Adjustment of the ambient light (sensitivity)

You can choose at what luminosity will the sensor go on (see the picture below)



PL Czujnik ruchu typ LX 39

Czujnik ruchu służy do automatycznego włączania światła w pomieszczeniach (na zewnątrz i wewnątrz). Czujnik reaguje na ciepło poruszających się osób (w polu detekcji). Po naruszeniu pola detekcji automatycznie włączy się zasilanie urządzenia na ustawiony czas.

Parametry techniczne


| | |
|--------------------------------|---|
| Zasilanie: | 220-240 V~/ 50-60 Hz |
| Max. obciążenie: | 1200 W |
| Czas włączenia: | minimum 8 s ±3 s, maksimum 7 min ±2 min |
| Kąt detekcji: | 180 ° |
| Czułość na światło: | < 3 lux - światło dzienne (ustawialne) |
| Zasięg detekcji: | 12 m (< 24 ° C) |
| Praca w temperaturach: | od -20 °C do +40 °C |
| Wilgotność względna otoczenia: | < 93 % |
| Instalacja na wysokości: | 0,5 m ±3,5 m |
| Prędkość wykrywanego ruchu: | 0,6 - 1,5 m/s |
| Pobór prądu: | 0,45 W (w stanie uśpienia 0,1 W) |
| Powłoka | IP44 |

Instalacja

Czujnik instaluje się w miejscu, gdzie prądy ciepłego powietrza (np. od ogrzewania, promieni słonecznych i itp.) nie będą bezpośrednio wpływać na jego działanie

1. Odkręć tylną część obudowy czujnika (rys. 1)
2. Wybierz miejsce, gdzie chcesz umieścić czujnik.
3. Wywierć otwory do zamocowania czujnika (rys. 2) i włóż załączone wkręty.
4. Kable zasilające połącz ze zworką według rys. 3, a tylną część przymocuj do ściany i połącz z czujnikiem. Po instalacji przetestuj wszystkie funkcje i sprawdź poprawność ustawień.

Instalację może przeprowadzać tylko osoba z odpowiednimi kwalifikacjami.



Ustawienia

Przeźrenie detekcji można ustawić poruszając czujnikiem w górę i w dół. Aby przeźrenie detekcji była jak największa, czujnik musi być zamontowany w bocznej części tej przeźreni (rys. poniżej).




Czas włączenia

Długość czasu włączenia (np. przez który światło będzie świecić) ustawia się za pomocą pokrętki (rys. poniżej).

Regulacja czułości na światło

Regulacja przy jakiej intensywności światła ma nastąpić włączenie (rys. poniżej).



H Használati útmutató az infravörös mozgásérzékelőhöz, LX 39 típus

Az infravörös mozgásérzékelő a beltéri és kültéri világítás automatikus kapcsolására szolgál. Az érzékelő a mozgó személyek test infraszugárzását érzékeli (a készülék látókörébe került). A látókör mező megszakítását követően automatikusan a beállított időre bekapcsol a csatolt berendezés.

Műszaki paraméterek


| | |
|--------------------------|--------------------------------------|
| Táplálás | 220 - 240 V~, 50 - 60 Hz |
| Maximális terhelés | 1200 W |
| Kapcsolási idő | min. 8 s ±3 s max. 7 perc ±2 perc |
| Detektált szög | 180 ° |
| Fényérzékenység | < 3 lux - nappali fény (beállítható) |
| Detektált hatótávolság | 12 m (< 24 ° C) |
| Működési hőmérséklet | -20 °C-tól +40 °C-ig |
| Relatív páratartalom | < 93 % |
| Szerelési magasság | 0,5 m ±3,5 m |
| Detektált mozgássebesség | 0,6 - 1,5 m/s |
| Fogyasztás | 0,45 W (készenléti állapotban 0,1 W) |
| Védettség | IP44 |

Szerelés

Az érzékelőt szerelje olyan helyre, ahol a működését nem zavarja a meleg levegő közvetlen áramlása pl. fűtőtest, napsugárzás vagy egyéb zavaró körülmények miatt.


1. Az érzékelő hátsó fedelét a csavarok megasztítása után vegye le (1 sz. ábra)
2. Válassza ki azt a helyet, ahová az érzékelőt elhelyezi.
3. Fúrjon ki lyukakat az érzékelő rögzítésére (2 sz. ábra) és ezeket helyezze bele a mellékelt titlit.
4. A vezetéket kapcsolja a kapcsolótáblához a 3-as ábra szerint és a hátsó fedéllapot erősítse a falra, ezután szerelje össze az érzékelőt.

A szerelés után próbálja ki az összes funkciót és bizonyosodjon meg a megfelelő beállítás módjáról. Bekötést, csak kiképzett szakember végezheti el.



Beállítás

A detektált (a készülék látóköre) térség nagysága beállítható fel-le mozgással. A lehető legnagyobb felület látókör érdekében az érzékelőnek oldalra kell irányulni, azaz a látókör térre keresztirányba. ábr.




Kapcsolási időtartam

Az időtartam, amely alatt pl. a világítótestet világít, beállítható az állítógomb segítségével lásd az ábrát.

Fényérzékenység szabályozás

Kapcsolási szabályozás a fényerőtől függően, amikor a készülék bekapcsol lásd az ábrát.



SLO Infrardeče tipalo gibanja, vrsta LX 39

Infrardeče tipalo gibanja je namenjeno za samodejen vklop luči v zunanjem in notranjem prostoru. Tipalo se odziva na toploto gibajočih se oseb (v zaznavnem polju). Po vstopu v zaznavno polje se ob nastavljenem času samodejno vklopi priključena naprava.

Tehnični parametri


| | |
|--------------------------|---|
| Napajanje | 220 - 240 V~, 50 - 60 Hz |
| Maksimalna obremenitev | 1200 W |
| Čas vklopa | min. 8 s ±3 s, maks. 7 min ±2 min |
| Kot zaznave | 180 ° |
| Svetlobna občutljivost | < 3 lux - dnevna luč (nastavljivo) |
| Doseg zaznavanja | 12 m (< 24 ° C) |
| Obratovalna temperatura | -20 °C - +40 °C |
| Relativna vlaga prostora | < 93 % |
| Višina namestitve | 0,5 m ±3,5 m |
| Zaznavna hitrost gibanja | 0,6 - 1,5 m/s |
| Poraba | 0,45 W (v stanju pripravljenosti 0,1 W) |
| Ohišje | IP44 |

Namestitve

Tipalo namestite na ustrezno mesto, kjer njegovo delovanje ne bo oviral neposredni pretok toplega zraka, npr. ne v bližini grelnega telesa, sončnega sevanja ali drugih motečih vplivov.

1. Odvijte zadnji del pokrova tipala (slika št. 1)
2. Izberite mesto, kamor želite namestiti tipalo.
3. Izvrtajte odprtine za prijem tipala (slika št. 2) in vložite priložene stenske vložke.
4. Napajalne vodnike priključite na povezovalno letvico v skladu s sliko št. 3, zadnji pokrov pritrudite na steno in dokončajte montažo tipala.

Po namestitvi preverite vse funkcije in pravilno nastavitve. Instalacijo lahko izvaja le oseba z ustrežno kvalifikacijo.



Nastavitve

Prostor zaznavanja (snehanja) se lahko nastavi z gibi navzgor ali navzdol. Da boste lahko dobili čim večji prostor snehanja, mora biti tipalo usmerjeno v stran, torej prečno na nadzorovano površino, glej sliko:



Čas vklopa

Trajanje časa, v katerem bo npr. svetila luč, se nastavlja s pomočjo upravljalnika, glej sliko:

Regulacija svetlobne občutljivosti

Nastavitev intenzitete pri kateri naj pride do vklopa, glej sliko:

